

فحص الجودة والسلامة الشامل قبل التسليم (PDI)

شهادة وتقرير الفحص الفني للسيارة



300+ نقطة فحص جودة معتمدة

الشاسيه، فحص الكمبيوتر OBD-II، التكييف، والمحرك

مهندسون وفنيون معتمدون وخبراء

أجهزة قياس سمك الطلاء الرقمية وكاميرات الفحص الدقيق

موثوق من أكثر من 50,000 معرض سيارات

المعيار الذهبي لشهادات السيارات في منطقة الخليج

بيانات المركبة المفحوصة

تاريخ إصدار التقرير

15 أغسطس 2026 • 14:30 بتوقيت الإمارات

✓ تم التحقق والاعتماد بنسبة 100%

مرسيدس بنز E300 فئة AMG Line موديل 2023

مواصفات خليجية (قرقاش) • محرك 2.0L تيربو 255 حصان • ناقل 9G-Tronic • أبيض قطبي

رقم الهيكل: WDDZF4KB9NA129841 | اللوحة: دبي F-89420 | الموقع: مركز أوتوتريد24، دبي

+2.4 مليار درهم

إجمالي تقييم المخزون المعتمد

12 مدينة

مراكز فحص متطورة عبر دول الخليج

100,000+

سيارة مفحوصة في الإمارات والسعودية

محتويات تقرير الفحص الفني



نظرة عامة على التقرير

01

الملخص التنفيذي لحالة السيارة، درجة التقييم العامة، القيمة السوقية التقديرية، والتحقق من بيانات الملكية والتسجيل.



ملخص الفحص ومعرض الصور متعدد الزوايا

02

درجات التقييم حسب الفئات والأنظمة، سجل المخالفات المرورية المسددة، ومعرض من 8 صور عالية الدقة للمقصورة والمظهر الخارجي.



التقييم التفصيلي للفئات وشبكة أدلة العيوب المصورة

03

1. الهيكل الخارجي، الأعمدة والإطارات (مع 22 صورة مقربة لأدلة الدهان والخدوش)
2. المحرك وناقل الحركة الأوتوماتيكي 9G-Tronic
3. نظام التوجيه، التعليق ومنظومة الفرامل الموهواة
4. أداء التكييف وملاءمة درجات الحرارة العالية في الخليج
5. التجهيزات الكهربائية، شاشة MBUX والمقصورة الداخلية الفاخرة
6. تدقيق الوثائق الرسمية، الملكية وتطابق رقم الهيكل والمفاتيح



المواصفات والمخططات الهندسية الأصلية للمصنع

04

1. مصفوفة أنظمة الأمان ومساعدة السائق النشطة
2. استهلاك الوقود وأداء عزم المحرك وقوته الحصانية
3. المخطط الهندسي لشاشة التحكم والمخطط العلوي للمركبة
4. المخطط الهندسي لابعاد المركبة وسعة التخزين
5. تجهيزات الراحة والرفاهية الفاخرة وختم الضمان المعتمد

4.8 / 5 ممتاز
(A+)مرسيدس بنز E300 فئة AMG Line
موديل 2023

2.0L تيربو | 2023 | أوتوماتيك | مواصفات خليجية (وكالة قرقاش)

القيمة السوقية التقديرية

198,000 - 185,000 درهم

قراءة العداد المعتمدة

42,850 كم (موثق)

✓ حالة المخالفات والنقاط المرورية: 0 مخالفات
معلقةسجل نظيف ومعتمد من هيئة الطرق والمواصلات
دبي

صلاحية الملكية والتسجيل

سارية حتى 14 نوفمبر
2026

حالة الحظر / الحجز

سليم (ملكية حرة
بالكامل)

عدد المالك السابقين

01 (مالك أول مقيم)



ملخص التنفيذي لحالة وصحة السيارة الشاملة

- في أوتوتريد24، نقوم بفحص المركبات عبر أكثر من 300 نقطة فحص دقيقة. تم التحقق من أن هذه السيارة خالية من الحوادث الهيكلية، خالية من الغرق، وغير معدلة.
- المحرك وناقل الحركة 9G-Tronic بخالة ممتازة وخالية تماماً من تسريب الزيوت أو أعطال الكمبيوتر.
 - طلاء المصنع الأصلي سليم على جميع الأعمدة الهيكلية والسقف؛ الرفرف الأمامي الأيمن به رش تجميلي خفيف (215 ميكرومتر).
 - المقصورة الداخلية بحالة ممتازة مع مقاعد جلد نابا الأصلية، فتحة سقف بانورامية تعمل بكفاءة، وكاميرات 360 درجة.
 - التقييم الإجمالي: تم تصنيف السيارة بدرجة ممتاز (Grade A+) دون الحاجة لأي إصلاحات ميكانيكية جوهرية.

بيانات التسجيل، الملكية والتحقق الحكومي (RTA)

تصنيف المالك	شخصي خاص مقيم (غير مستأجرة)	تاريخ أول تسجيل	12 فبراير 2023
جهة التسجيل والترخيص	هيئة الطرق والمواصلات - دبي (RTA)	تاريخ انتهاء الملكية	14 نوفمبر 2026
نوع الاستخدام	استخدام عائلي خاص	المواصفات الإقليمية	مواصفات خليجية معتمدة (وكالة قرقاش)
معدل الكيلومترات السنوي	14,280 كم / سنة (أقل من المعدل العام)	الفحص الفني البيئي	✓ اجتازت الفحص الفني بنجاح

قابلية نقل الملكية والسجلات القانونية والشرطية الرسمية

حالة نقل الملكية والرهن المالي 🔍

شهادة عدم الممانعة لنقل الملكية (RTA)
معتمدة وجاهزة للتنازل الفوري

حالة الحظر / الحجز الشرطي
لا يوجد (سجل نظيف بالكامل)

تحويل من أسطول تجاري / تأجير
لا (تسجيل استخدام شخصي خاص)

الرهن المالي البنكي
لا يوجد (تم السداد وفك الرهن 100%)

فحص التعديلات الهيكلية وسلامة المواصفات 🔧

لا (ملكية خاصة أصلية)

تحويل من ملكية تجارية أو تاكسي إلى خاص

لا (محرك أصلي بحالة المصنع)

تعديل على المحرك أو التبرو غير مطابق للوكالة

لا (شاسيه الوكالة 100%)

قص أو لحام أو تعديل على شاسيه المركبة

لا (مطابقة للمعايير البيئية)

إلغاء دبة التلوث (Decat) أو برمجة غير قانونية

السجل القضائي وبيانات شرطة دبي ووزارة الداخلية ⚖️

النزاعات القضائية أو التنفيذية
0 قضايا (ملكية واضحة)

سجل السرقات أو البلاغات الجنائية
0 بلاغات (سجل نظيف 100%)

سجل الخسارة الكلية للتأمين (Total-Loss)
لا يوجد (سجل تأميني ممتاز)

حوادث مرورية جسيمة مسجلة
لا يوجد (0 مطالبات هيكلية)

إفادة التدقيق الأمني والقضائي: أكد الاستعلام الرقمي الشامل عبر قواعد بيانات شرطة دبي ووزارة الداخلية خلو المركبة تماماً من أي بلاغات أو نزاعات أو أحكام حجز.

سجل وتاريخ المخالفات المرورية المسددة (هيئة الطرق والمواصلات)

✓ خالية من المخالفات

إجمالي المخالفات المعلقة: 0 درهم إماراتي (جميع المخالفات السابقة مسددة بالكامل)

تم سحب السجل التاريخي مباشرة من أنظمة هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشرطة أبوظبي

سجلات عام 2025 (الإجمالي: 2 المعلقة: 0)				
التاريخ	وصف المخالفة المرورية	رقم الإيصال	المبلغ	الحالة
12 يناير 2025	تجاوز السرعة المحددة بأقل من 20 كم/س (شارع الخيل)	DXB-8839201	300 د.إ.	مدفوعة
04 فبراير 2025	انتهاء وقت تذكرة المواقف (منطقة الخليج التجاري B)	DXB-9102948	150 د.إ.	مدفوعة

سجلات عام 2024 (الإجمالي: 1 المعلقة: 0)				
التاريخ	وصف المخالفة المرورية	رقم الإيصال	المبلغ	الحالة
19 نوفمبر 2024	عدم إبراز تصريح المواقف العامة (شاطئ جميرا)	DXB-7729103	150 د.إ.	مدفوعة

سجلات عام 2023 (الإجمالي: 2 المعلقة: 0)				
التاريخ	وصف المخالفة المرورية	رقم الإيصال	المبلغ	الحالة
28 مارس 2023	تجاوز السرعة المحددة بأقل من 15 كم/س (شارع الشيخ زايد)	DXB-6109283	300 د.إ.	مدفوعة
14 أغسطس 2023	عدم الالتزام بخط السير الإلزامي (واحة دبي للسيالكون)	DXB-6501928	200 د.إ.	مدفوعة

★ بطاقات تقييم الأقسام والأنظمة الرئيسية

تقييم فني شامل لكل نظام ومنظومة ميكانيكية وإلكترونية بناءً على أكثر من 300 نقطة فحص ميدانية ورقمية.

5.0 / 4.7

جيد جداً (فئة A)

الهيكل الخارجي وألواح البودي



دهان الوكالة سليم على الأعمدة والسقف، الرفرف الأمامي الأيمن به رش تجميلي (215 ميكرومتر).

5.0 / 4.9

ممتاز

المحرك وناقل الحركة 9G-Tronic



خالي من أي تسريبات زيت، تبديل سرعات فوري وناغم، عزم قوي وبطارية ممتازة (12.65V).

5.0 / 4.8

ممتاز

نظام التوجيه، التعليق والفرامل



المقود الإلكتروني دقيق الاستجابة، ممتصات الصدمات جافة، والفرامل بها 75% عمر تشغيلي متبقي.

5.0 / 5.0

مثالي

منظومة التكييف وملاءمة حرارة الخليج



حرارة فتحات التكييف تبلغ 6.8 درجات مئوية عند درجة حرارة خارجية 45 مئوية، فلتر نقية.

5.0 / 4.8

ممتاز


الكهرباء، شاشة MBUX والمقصورة



نظام بورميستر الصوتي، السقف البانورامي، كاميرات 360 والمقاعد الكهربائية معيارية بالكامل.


معرض صور الفحص الفني عالي الدقة (8 زوايا شاملة) 📸

لقطات ميدانية حية ومباشرة تم التقاطها أثناء جلسة الفحص المعتمد في مركز أوتوتريد24 دبي.




✓ سليم ومثالي

2. المظهر الخلفي وزاوية 3/4



✓ سليم ومثالي

1. المقدمة وزاوية 3/4



✓ بحالة الوكالة

4. مقصورة السائق وعتبة الباب



✓ سليم ومثالي

3. الهيكل الجانبي الأيمن كاملاً



✓ لحام المصنع الأملي

6. الصندوق الخلفي وتجوييف الإطار



✓ جاف وخالي من التسريب

5. حجرة المحرك والتيربو



✓ معاييرة وتعمل 100%

8. الكونسول الأوسط وشاشة MBUX



✓ 0 لمبات تحذيرية

7. شاشة العدادات الرقمية

الوثائق والبيانات

منظومة التكييف

التوجيه والفرامل

الكهرباء والداخلية

المحرك والجير

الهيكل والإطارات



01. الهيكل الخارجي، ألواح البودي وسلامة الشاسيه

النقاط المفحوصة: 51 | النقاط السليمة: 48 | الرش التجميلي: 3

نقطة الفحص / المعيار الفني	الحالة	القراءة / الملاحظة
أرضية الصندوق الخلفي وتجويف الإطار الاحتياطي	✓ سليم 100%	لحام روبوت المصنع الأصلي
القائم الأيسر A (إطار الزجاج الأمامي)	✓ سليم 100%	105 ميكرومتر (دهان وكالة)
القائم الأيسر B (القائم الأوسط ومثبت القفل)	✓ سليم 100%	110 ميكرومتر (دهان وكالة)
القائم الأيسر C (قائم الربع الخلفي)	✓ سليم 100%	108 ميكرومتر (دهان وكالة)
القائم الأيمن A (إطار الزجاج الأمامي الأيمن)	✓ سليم 100%	112 ميكرومتر (دهان وكالة)
القائم الأيمن B (القائم الأوسط الأيمن)	✓ سليم 100%	105 ميكرومتر (دهان وكالة)
القائم الأيمن C (قائم الربع الخلفي الأيمن)	✓ سليم 100%	110 ميكرومتر (دهان وكالة)
الصدرية الأمامية اليسرى (برج المساعد الأيسر)	✓ سليم 100%	خالٍ من أي إجهاد هيكلي
الصدرية الأمامية اليمنى (برج المساعد الأيمن)	✓ سليم 100%	خالٍ من أي إجهاد هيكلي
فخذ الشاسيه الأمامي الأيسر	✓ سليم 100%	استقامة تامة كالمصنع
فخذ الشاسيه الأمامي الأيمن	✓ سليم 100%	استقامة تامة كالمصنع
جدار النار (Firewall) وفاصل المحرك	✓ سليم 100%	معجون الحماية الأصلي سليم
العارضة العلوية للرادياتير وقفل الكبوت	✓ سليم 100%	خالية من أي انبعاج
الواجهة السفلية وعارضة الرادياتير السفلية	✓ سليم 100%	مثبتات الوكالة الأصلية

الهيكل والإطارات	المحرك والجير	الكهرباء والداخلية	التوجيه والفرامل	منظومة التكييف	الوثائق والبيانات
نقطة الفحص / المعيار الفني					
مثبتات وقواعد المصابيح الأمامية اليمنى واليسرى	✓ سليم 100%	كلبسات الوكالة الأصلية			
الزجاج الخلفي (خطوط إزالة الضباب الحرارية)	✓ سليم 100%	زجاج مرسيدس الأصلي			
مجموعة المصابيح الخلفية اليمنى واليسرى (LED)	✓ سليم 100%	تعمل بكفاءة تامة			
مصابيح الضباب الأمامية والخلفية	✓ سليم 100%	إضاءة واضحة ومثالية			
المرايا الجانبية (الطي الكهربائي والنقاط العمياء)	✓ سليم 100%	محركات الطي سلسلة			
الإطار الاحتياطي / طقم نفخ الإطارات TireFit	✓ سليم 100%	طقم الطوارئ الأصلي متوفر			
شبك الرادياتير الماسي الرياضي الأمامي	✓ سليم 100%	خال من أي كسور			
اختبار فحص الغرق وتجمع المياه والرواسب	✓ سليم 100%	خال تماماً من الطين والصدأ			
لوح السقف البانورامي المزدوج	! خدش سطحي بسيط	خدش تلميع غير عميق			
غطاء المحرك (الكبوت)	! نغزة حمى بسيطة	105 ميكرومتر (دهان وكالة)			
باب الصندوق الخلفي (الدبة)	! خدش سطحي	112 ميكرومتر (دهان وكالة)			
الرفرف الخلفي الأيسر (الربيع)	! رش تجميلي	180 ميكرومتر (لكر ناعم)			
الرفرف الخلفي الأيمن (الربيع)	! رش تجميلي	185 ميكرومتر (لكر ناعم)			
الرفرف الأمامي الأيسر	! رش تجميلي	190 ميكرومتر (لكر ناعم)			
الرفرف الأمامي الأيمن	! رش تجميلي خارجي	215 ميكرومتر (دهان تجميلي)			

الهيكمل والإطارات	المحرك والجير	الكهرباء والداخلية	التوجيه والفرامل	منظومة التكييف	الوثائق والبيانات
نقطة الفحص / المعيار الفني					
العتبة الجانبية السفلية اليسرى (السمكة)	حكة سطحية	احتكاك حمى خفيف			
العتبة الجانبية السفلية اليمى (السمكة)	رش تجميلي	لكر تجميلي على البلاستيك			
الباب الأمامي الأيسر (باب السائق)	رش تجميلي خفيف	140 ميكرومتر (أساس الوكالة)			
الباب الخلفي الأيسر	رش تجميلي خفيف	145 ميكرومتر (أساس الوكالة)			
الباب الأمامي الأيمن	رش تجميلي	150 ميكرومتر (لكر ناعم)			
الباب الخلفي الأيمن	رش تجميلي	155 ميكرومتر (لكر ناعم)			
الزجاج الأمامي	أثر مساحات خفيف	زجاج مرسيدس عازل للصوت			
المصباح الأمامي الأيسر LED High Performance	خدش دقيق بالعدسة	الإضاءة نقية وتعمل 100%			
المصباح الأمامي الأيمن LED High Performance	خدش دقيق بالعدسة	الإضاءة نقية وتعمل 100%			
الصدام الأمامي الرياضي AMG	حكة رصيف ورش	رش بلاستيك تجميلي			
الصدام الخلفي الرياضي AMG مع مشنت الهواء	رش تجميلي	حساسات الركن تعمل تماماً			
جنوط AMG ألومنيوم قياس 19 بوصة (4 جنوط)	حكة رصيف خفيفة	اتزان ودوران سليم 100%			
الإطار الأمامي الأيسر (Pirelli P-Zero 245/40 R19)	75% عمر متبقي	عمق المداس 6.2 مم			
الإطار الأمامي الأيمن (Pirelli P-Zero 245/40 R19)	75% عمر متبقي	عمق المداس 6.2 مم			
الإطار الخلفي الأيسر (Pirelli P-Zero 275/35 R19)	45% عمر متبقي	عمق المداس 4.5 مم			
الإطار الخلفي الأيمن (Pirelli P-Zero 275/35 R19)	45% عمر متبقي	عمق المداس 4.5 مم			

الوثائق والبيانات

منظومة التكييف

التوجيه والفرامل

الكهرباء والداخلية

المحرك والجير

الهيكل والإطارات

شبكة التوثيق الفوتوغرافي لحالة الألواح والدهان (الألواح 1 - 8)



دهان وكالة أصلي

الكبوت: نغزات حمى ميكروسكوبية



خالي من الصدمات

لوح السقف: خدوش سطحية خفيفة



180 ميكرومتر

الرفرف الخلفي الأيسر: رش تجميلي



خالي من الصدمات

باب الدبة: خدش سطحي بسيط



190 ميكرومتر

الرفرف الأمامي الأيسر: رش تجميلي



185 ميكرومتر

الرفرف الخلفي الأيمن: رش تجميلي



قطعة بلاستيكية

العتبة السفلية اليسرى: حكة خفيفة



215 ميكرومتر

الرفرف الأمامي الأيمن: رش لكر خارجي

الوثائق والبيانات

منظومة التكييف

التوجيه والفرامل

الكهرباء والداخلية

المحرك والجير

الهيكل والإطارات

شبكة التوثيق الفوتوغرافي لحالة الأبواب والزجاج (الألواح 9 - 14)



140 ميكرومتر

الباب الأمامي الأيسر: خدش ورش خفيف



تجميلي خارجي

العتبة السفلية اليمنى: رش تجميلي



150 ميكرومتر

الباب الأمامي الأيمن: لكر تجميلي ناعم



145 ميكرومتر

الباب الخلفي الأيسر: لكر تجميلي ناعم



خالي من الكسور

الزجاج الأمامي: أثر مساحات خفيف



155 ميكرومتر

الباب الخلفي الأيمن: لكر تجميلي ناعم

الوثائق والبيانات

منظومة التكييف

التوجيه والفرامل

الكهرباء والداخلية

المحرك والجير

الهيكل والإطارات

شبكة التوثيق الفوتوغرافي للمصابيح، الصدمات والجنوط 🔍




LED سليم

المصباح الأمامي الأيمن: خدش بالعدسة



LED سليم

المصباح الأمامي الأيسر: خدش بالعدسة



تجميلي

الصدام الأمامي: حكة رصيف ورش تجميلي




خالٍ من الكسور

المصباح الخلفي الأيمن: خدش سطحي



الطي سليم

المرآة اليمنى: حكة خفيفة بالغطاء



الحساسات تعمل

الصدام الخلفي: رش لكر تجميلي



75% متبقي

الإطار الأمامي الأيسر: مداس 6.2 مم



اتزان تام

جنط 19 AMG بوصة: حكة رصيف خفيفة



الإطار الخلفي الأيمن (4.5 مم) 45% متبقي



الإطار الأمامي الأيمن (6.2 مم) 75% متبقي



الإطار الخلفي الأيسر (4.5 مم) 45% متبقي



02. المحرك وناقل الحركة الأوتوماتيكي 9G-Tronic

النقاط المفحوصة: 11 | النقاط السليمة: 10 | الملاحظات: 1 (صيانة دورية عادية للزيت)

نقطة الفحص / المعيار الفني	الحالة	القراءة / الملاحظة
كتلة المحرك، رأس الأسطوانات وأغطية البلوف	✓ سليم 100%	خالٍ تماماً من أي ترشيح أو تسريب
صوت المحرك / التوازن الهارموني / استقرار دورات الخمول	✓ سليم 100%	دوران ناعم عند 750 RPM
فحص غازات ودخان العادم (التشغيل البارد والحمل الأقصى)	✓ سليم 100%	خالٍ تماماً من الدخان الأزرق أو الأسود
اختبار الضغط العكسي للمحرك (Blow-by Compression)	✓ سليم 100%	إحكام تفريغ مثالي وفق معايير المصنع
استجابة كلتشات محول العزم وناقل الحركة 9G-Tronic	✓ سليم 100%	تعشيق سلس وفوري
سلسلة تبديل التروس صعوداً وهبوطاً أثناء الفحص الديناميكي	✓ سليم 100%	استجابة فائقة السرعة
مستوى زيت المحرك وفحص مقياس الزيت	✓ سليم 100%	عند العلامة القصوى ونقي
سلامة بطارية التشغيل 12V AGM وقوة الجهد الكهربائي	✓ سليم 100%	12.65V (كفاءة صحية 100%)
كيمياء سائل تبريد المحرك وقربة التمدد	✓ سليم 100%	سائل أزرق أصلي نقي
جفاف كارتير الزيت السفلي وحوض المحرك	✓ سليم 100%	جفاف تام للهيكل السفلي
حالة زيت المحرك / موعد الصيانة الدورية القادمة	⚠ يستحق خلال 3,000 كم	زيت تخليقي بالكامل 5W-40

الوثائق والبيانات

منظومة التكييف

التوجيه والفرامل

الكهرباء والداخلية

المحرك والجير

الهيكل والإطارات



03. التجهيزات الكهربائية، شاشة MBUX والمقصورة الداخلية

النقاط المفوضة: 14 | النقاط السليمة: 14 | الأعطال: 0

نقطة الفحص / المعيار الفني	الحالة	القراءة / الملاحظة
النوافذ الكهربائية الأربعة بلمسة واحدة وخاصية منع الانحصار	سليم 100% ✓	جميع المحركات الأربعة سلسلة
منظومة الوسائد الهوائية (SRS) الأمامية، الجانبية والستائرية	سليم 100% ✓	0 أخطاء في كمبيوتر الأمان
نظام الصوت الفاخر 3D Burmester® مع 13 مكبر صوت	سليم 100% ✓	نقاء صوتي فائق الدقة
فرش المقاعد جلد نابا أسود أصلي مع دعم أسفل الظهر	سليم 100% ✓	خالي تماماً من التشققات
فتحة السقف البانورامية المزدوجة والستارة الكهربائية	سليم 100% ✓	عزل محكم ضد تسريب المياه
أزرار التحكم اللمسية الذكية على عجلة القيادة	سليم 100% ✓	استجابة لمسية فورية
وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل ABS ونظام الثبات ESP	سليم 100% ✓	اجتياز فحص كمبيوتر ECU
سخانات الزجاج الخلفي والستارة الخلفية الكهربائية	سليم 100% ✓	تسخين شبكي متكامل
كاميرا الرجوع للخلف ونظام الرؤية المحيطية 360 درجة	سليم 100% ✓	خطوط توجيه ديناميكية HD
سلامة الضفيرة الكهربائية الرئيسية وشبكة CAN-Bus	سليم 100% ✓	0 دوائر مفتوحة أو أعطال
الإضاءة الداخلية المحيطية التفاعلية بـ 64 لوناً	سليم 100% ✓	جميع خطوط LED تعمل بالكامل
حساسات الركن فوق الصوتية الأمامية والخلفية (Parktronic)	سليم 100% ✓	12 حساس ركن معايرة بدقة

الوثائق والبيانات

منظومة التكييف

التوجيه والفرامل

الكهرباء والداخلية

المحرك والجير

الهيكل والإطارات



04. نظام التوجيه، التعليق ومنظومة الفرامل

النقاط المفحوصة: 8 | النقاط السليمة: 8 | الملاحظات: 0

نقطة الفحص / المعيار الفني	الحالة	القراءة / الملاحظة
علبة ومسننات التوجيه الكورباتي المباشر (Direct-Steer)	سليم 100% ✓	0 فضاء أو بوش بالمقود
المقصات الأمامية، الأذعة وجلب التعليق المطاطية	سليم 100% ✓	جلب سليمة وخالية من التمزق
نظام التعليق الخلفي خماسي الوصلات المستقل (Multi-Link)	سليم 100% ✓	ثبات واتزان تام
مساعداة الصدمات الغازية الأمامية والخلفية	سليم 100% ✓	جافة 100% (خالية من رذاذ الزيت)
أقراص الفرامل الأمامية الموهوة وكليبرات AMG بـ 4 مكابس	75% عمر متبقي ✓	سمك الفحومات 8.2 مم
أقراص الفرامل الخلفية الموهوة وفرامل التوقف الإلكترونية	70% عمر متبقي ✓	سمك الفحومات 7.5 مم
كيمياء سائل الفرامل التخليقي DOT 4 Plus ونقطة الغليان	سليم 100% ✓	نقطة الغليان < 240 مئوية
ميزان الليزر الرباعي لزوايا العجلات (الكامير والكاستر)	سليم 100% ✓	مطابق لعيارات المصنع

تقرير اختبار التوقف الطارئ الديناميكي:

أجري اختبار الفرملة الطارئة على حلبة الاختبار المغلقة من سرعة 100 كم/س إلى الصفر التام: توقفت السيارة بخط مستقيم كامل في مسافة 35.8 متر دون أي انحراف، رجفة، أو اهتزاز يبال الفرامل.

الوثائق والبيانات

منظومة التكييف

التوجيه والفرامل

الكهرباء والداخلية

المحرك والجير

الهيكل والإطارات



05. أداء التكييف وملاءمة درجات الحرارة العالية في الخليج

النقاط المفحوصة: 03 | النقاط السليمة: 03 | حرارة الفتحات: 6.8 مئوية مثلجة

نقطة الفحص / المعيار الفني	الحالة	القراءة / الملاحظة
كفاءة ضغط التكييف (الكمبروسر) تحت حرارة خارجية 45 مئوية	تبريد مثالي ✓	6.8 مئوية حرارة الهواء
نظام التدفئة والتحكم المناخي متعدد المناطق Thermotronic	سليم 100% ✓	تعديل حراري فوري
حساسات المناخ الأوتوماتيكية وفلاتر تنقية هواء المقصورة	سليم 100% ✓	تدفق هواء نقي وخالي من الروائح



06. فحص الوثائق الرسمية والمفاتيح وتطابق رقم الهيكل

الوثائق المتوفرة: 03 | المفاتيح الذكية: مفتاحان ذكيان أصليان

نقطة الفحص / المعيار الفني	الحالة	القراءة / الملاحظة
حفر رقم الهيكل (VIN) على الشاسيه وجدار النار	تطابق 100% ✓	WDDZF4KB9NA129841
بطاقة الملكية الرسمية الصادرة من هيئة الطرق والمواصلات	الأصل متوفر ✓	سارية حتى نوفمبر 2026
وثيقة التأمين الشامل السارية ضد الغير والحوادث	تأمين سار ✓	شركة عمان للتأمين (سكون)
مفاتيح التحكم الذكية الأصلية وشفرات الطوارئ المعدنية	مفتاحان متوفران ✓	2 مفتاح ذكي + كتالوجات

جدول التقدير المالي للتلميع والتجهيز التجميلي

تقدير مالي معتمد لإعادة الملاحظات التجميلية والصيانة الدورية البسيطة إلى حالة صالة العرض الممتازة.



إجمالي التكلفة التقديرية للتجهيز التجميلي والصيانة الدورية

1,850 درهم إماراتي

إجمالي الملاحظات البسيطة: 3 (خالية تماماً من أي أعطال ميكانيكية جوهرية)

الفئة / موضع الملاحظة	العدد	الإجراء الموصى به	التكلفة التقديرية
الهيكل الخارجي وألواح البودي	2	تلميع واكس احتراقي متعدد المراحل وإزالة الخدوش السطحية	750 د.إ
المحرك والصيانة الدورية العادية	1	خدمة دورية عادية لتغيير الزيت التخليقي والفلتر (45,000 كم)	500 د.إ
الجنوط والتفاصيل التجميلية	1	تلميع حافة الجنط Diamond-Cut للخدش البسيط	600 د.إ
إجمالي قيمة التجهيز التجميلي الموصى بها	3	استعادة الحالة الجمالية بنسبة 100% كسيارة صالة عرض	1,850 درهم

رأي خبير الفحص والتقييم في أوتوتريد24:

نظراً للحالة الميكانيكية الممتازة للشاسيه والمحرك وناقل الحركة، فإن استثمار 1,850 درهماً في التلميع وتغيير الزيت يرفع تقييم السيارة إلى الفئة الأولى في سوق السيارات المستعملة في الإمارات، مما يحقق قيمة بيع وإعادة تدوير تتجاوز 195,000 درهم إماراتي.

المواصفات والتجهيزات الأصلية المثبتة من المصنع ✨

بيانات التجهيز الرسمية وكتالوج المصنع الأصلي لمرسيدس بنز فئة E300 AMG Line موديل 2023.

سعة المقاعد 05 مقاعد فاخرة	منظومة الوسائد الهوائية 8 وسائد هوائية SRS	النوافذ الكهربائية أمام وخلف (لمسة واحدة)
-------------------------------	---	--


منظومة السلامة والأمان ومساعدة السائق النشطة	
نعم (كود المصنع 642)	مصابيح Multibeam Matrix LED مع الإضاءة العالية المتكيفة Plus
نعم متوفرة	نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX في المقاعد الخلفية
نعم متوفرة	نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) ومساعد الفرملة (BAS)
نعم (كود 889)	نظام الدخول الذكي والتشغيل بدون مفتاح Keyless-GO
نعم (رادار نشط)	مساعد الفرملة النشط والتحذير من الاصطدام الأمامي
نعم (كود 234)	نظام مراقبة النقطة العمياء والتنبيه لحركة المرور الخلفية

مواصفات استهلاك الوقود وأداء عزم المحرك	
255 حصان @ 5,800 دورة/دقيقة	القوة الحصانية القصوى للمحرك (BHP / PS)
370 نيوتن.متر @ 1,800 - 4,000 دورة	أقصى عزم دوران للمحرك (Nm)
66 لترًا (سوبر 98 / خصوصي 95)	سعة خزان الوقود (لتر)
مطابق لمعيار Euro 6 / الخليجي المرحلة 5	معايير الانبعاثات والبيئة الأوروبية والخليجية


المخططات الهندسية للمقصورة والتجهيزات الخارجية

رسومات هندسية معمارية توضح توزيع أجهزة المقصورة، الشاشات، مكبرات الصوت والحساسات الخارجية.

1. المخطط الهندسي لشاشات ونظام الترفيه MBUX وعجلة القيادة




2. المخطط الهندسي العلوي لتوزيع الحساسات، المرايا، فتحة السقف والإضاءة



أبعاد الهيكل، المخطط الجانبي والمواصفات الميكانيكية

الأبعاد الهندسية الدقيقة لقاعدة العجلات، سعة التخزين، والمواصفات الميكانيكية لمنظومة الدفع.

المخطط الهندسي الجانبي للأبعاد وسعة التخزين



مواصفات المحرك، ناقل الحركة ومنظومة الدفع الميكانيكية

أوتوماتيكي 9 سرعات (9G-Tronic)	نوع ناقل الحركة وعدد السرعات
1,991 سي سي (Twin-Scroll Turbo M264)	سعة المحرك التكعيبية (cc)
4 أسطوانات خطية تيربو DOHC (16 صباب)	ترتيب وعدد الأسطوانات
دفع خلفي للعجلات (RWD)	منظومة الدفع والعجلات المحركة
أقراص مهواة على العجلات الأربعة مع ABS/EBD	منظومة الفرامل (الأمام والخلف)
540 لتر (صندوق خلفي واسع)	سعة الصندوق الخلفي للتخزين (لتر)

مصفوفة التجهيزات الفاخرة ووسائل الراحة

ملخص التجهيزات الداخلية الفاخرة، جودة الفرش، ومنظومة التحكم المناخي الفاخرة.

عنصر الرفاهية والراحة	المواصفات المثبتة من المصنع
خامة وتنجيد المقاعد	جلد نابا طبيعي فاخر أسود
نظام التحكم بالتكييف الأوتوماتيكي	Thermotronic بـ 3 مناطق منفصلة
شاحن الهواتف الذكية اللاسلكي السريع	نعم (قاعدة Qi بالكونسول الأمامي)
خامة وتصميم عجلة القيادة	مقود AMG رياضي من جلد النابا
المفتاح الذكي والدخول بدون مفتاح	Keyless-GO مع فتح الصندوق بالقدم
الفئة ومستوى التجهيز	فئة AMG Line الأعلى تجهيزاً



نوافذ كهربائية
بلمسة واحدة (الأربعة)



تكييف المقاعد الخلفية
تحكم رقمي مستقل



حساسات الركن
أمام وخلف (12 حساساً)



زر تشغيل المحرك
Keyless GO بلمسة زر



ذاكرة مقعد السائق
12 اتجاهاً + 3 وضعيات



تعديل عجلة القيادة
كهربائي مع ذاكرة حفظ

شكراً لثقتكم واختياركم أوتوتريد24!

نقدر التزامكم بالشفافية وجودة تجارة السيارات. باختياركم تقرير الفحص الفني المعتمد من أوتوتريد24، فإنكم تضمنون أقصى درجات الثقة والأمان لمالكي ومشتري السيارات في دول الخليج.

خدمات القيمة المضافة لمعارض وتجار السيارات من أوتوتريد24

1. التمويل البنكي المعتمد مسبقاً

ربط مباشر مع بنك الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي.

2. الضمان الميكانيكي الممتد

تغطية شاملة من 12 إلى 24 شهراً على المحرك وناقل الحركة في الخليج.

3. التقييم الفوري لاستبدال السيارات

تقييم ذكي فوري بالذكاء الاصطناعي بناءً على صفقات البيع الحية في الخليج.

4. خدمة نقل الملكية والتسجيل السريع

فحص المرور، شهادة الحيازة، وإصدار اللوحات حتى باب منزلك.

شراء، بيع وتمويل السيارات بأعلى معايير الشفافية

الخط الساخن المباشر للمساعدة

4567 123 4 971+

support@autotrade24.in

100+ ألف

فحص فني مكتمل

4.9

Trustpilot

4.9

تقييمات Google

كبير مهندسي الفحص والتشخيص

م. أحمد المنصور

✓ موثق ومختوم رقمياً

إشعار الاعتماد القانوني: يعكس تقرير الفحص الفني المعتمد هذا حالة المركبة الفعلية في وقت وتاريخ الفحص. تم الفحص بأجهزة فحص وتشخيص رقمية متطورة ومعايرة وفق المواصفات والمقاييس الخليجية والإماراتية.